

## GLM 5.2.0 での再キャリブレーションのご注意

現在公開中の GLM 5.2.0 につきまして、一度キャリブレーションを行ったあと、同じグループに対して再度キャリブレーションを行う際に、レベル補正と到達時間 (Time of Flight Delay) の設定が正しく設定されず、正しく測定されないというバグが確認されました。なお、この不具合は、同じグループを再度キャリブレーションした場合にのみ生じます。

GLM 5.2.0 をお使いで再度キャリブレーションを行う場合は、**新規にキャリブレーションファイルを作成するか、「グループプリセット」->「追加」**より行っていただけますよう、お願い申し上げます。

こちらの問題は次回のアップデートで改善されます。改善までお客様にはご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

